ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.
Co.Ge: RAR_004

Spett.le **Provincia di Taranto**
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Oggetto: **Serveco S.r.l.** – Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Martina Franca (TA) C.da Specchia Tarantina. **Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ai sensi della D.D. n. 53 del 02/08/2016 rilasciata dalla Provincia di Taranto.**

Provincia di Taranto
Protocollo N.0040888/2022 del 06/12/2022
E

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito al ns. parere prot. 0052658 del 22/07/2022 e a integrazione dello stesso si informa, preliminarmente, la SV in qualità di AC, che lo scrivente Dipartimento in data 30/11/2022 (verbale ns. prot. 81609 del 30/11/2022), ha eseguito visita ispettiva ex art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., presso l'impianto di cui sopra. Si ritiene opportuno, quindi, per le corrette valutazioni del procedimento di rinnovo in essere, evidenziare alla SV, in qualità di AC, le criticità emerse in sede ispettiva relative alla matrice acustica e alla matrice radioattività (controlli radiometrici), per consentire l'adozione delle determinazioni che la SV riterrà opportune.

Matrice acustica

Come da verbale ns. prot. 81609 del 30/11/2022, allegato alla presente, in relazione al punto di monitoraggio denominato P6, il GI ha verificato che lo stesso è sito in una posizione tale, anche per questioni altimetriche, da non essere rappresentativo della effettiva immissione acustica (dovuta essenzialmente alle sorgenti trituratore e gruppo elettrogeno) anche in virtù della presenza in adiacenza di un recettore abitativo. Il GI, avendo ottenuto l'accesso da parte del proprietario del recettore prossimo al punto P6 sopra descritto, ha effettuato un campionamento acustico nel giardino del suddetto recettore. Nelle more che il Comune di Martina Franca adotti la zonizzazione acustica e che si esprima in merito a quale delle due classi possa essere ascrivibile l'area relativa al caso di specie se trattasi cioè, di una zona assimilabile a *Tutto il territorio Nazionale* per la quale valgono i limiti di accettabilità 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) per il periodo di riferimento notturno, oppure se trattasi di area classificabile come *Zona esclusivamente industriale* per la quale valgono i limiti di accettabilità 70 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 70 dB(A) per il periodo di riferimento notturno, dagli esiti di tale campionamento è emersa una situazione di potenziale indebita esposizione della popolazione. 1
E' opinione dello scrivente Dipartimento che la SV in qualità di AC adotti la prescrizione nella nuova determina autorizzativa di eseguire in occasione di ogni autocontrollo, all'interno dell'abitazione in prossimità del punto P6, misure fonometriche dei livelli sonori ad impianto acceso e spento per verificare quanto stabilito dall' art. 4 del DCPM 14/11/1997.
Si ritiene, pertanto, opportuno che il Gestore produca entro 60 giorni dal rinnovo della Determina Autorizzativa, nuova relazione fonometrica di autocontrollo, opportunamente rivista ed integrata secondo le indicazioni di cui sopra, fornendo evidenza del rispetto dei limiti assoluti e del criterio differenziale nell'abitazione di cui sopra.

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Matrice radioattività

Il Gruppo Ispettivo, sempre in data 30/11/2022, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui sopra, ha preso atto che nell'attuale provvedimento AIA non è presente alcuna prescrizione in merito al controllo radiometrico da effettuarsi sui rifiuti in ingresso e che, pertanto, il Gestore non ha posto in essere alcuna procedura operativa e gestionale per i carichi eventualmente contaminati da sorgenti radioattive. Il Gestore, quindi, alla data odierna, non è dotato di portale radiometrico e/o di strumentazione portatile per eventuali controlli puntuali della radioattività.
Esaminata la quantità e la eterogeneità dei codici CER già autorizzati, lo scrivente Dipartimento ritiene opportuno segnalare alla SV in qualità di AC che per alcuni CER, già oggetto dell'attuale autorizzazione vigente, inclusi i RAEE, è obbligatorio il controllo radiometrico, ai sensi della vigente normativa.
Il Gestore, in merito, ha dichiarato che in riferimento all'accettazione di carichi di rifiuti e/o rottami metallici pur essendo autorizzati i relativi CER, questi non sono oggetto di conferimento all'opificio. Il Gestore ha dichiarato, inoltre, per quanto attiene i RAEE che questi sono oggetto di solo stoccaggio presso l'opificio (R13).
E' opinione dello scrivente Dipartimento che il Gestore debba porre in essere tutte le azioni necessarie volte al rispetto della vigente normativa sul controllo radiometrico dei prodotti in ingresso all'opificio.
Al fine, quindi, di assicurare la corretta gestione dei rifiuti in ingresso potenzialmente contaminati da sorgenti radioattive, il Gestore dovrà adottare un contratto di collaborazione professionale con un esperto in radioprotezione che indicherà, valutati i codici CER autorizzati, l'idonea strumentazione di cui dotarsi, redigerà una specifica procedura operativa che comprenda la caratterizzazione tramite spettrometria gamma del radioisotopo eventualmente presente nel rifiuto, informerà e formerà adeguatamente il personale preposto ai controlli radiometrici, predisporrà in tale procedura operativa la comunicazione agli Enti preposti, e tutte le successive azioni da porre in essere per la corretta gestione, stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti eventualmente radioattivi.

Il riferimento, quindi, a tutti gli elementi sopra richiamati ed integralmente valutati, è opinione di questo Dipartimento che la SV, in qualità di AC, adotti le determinazioni quali prescrizioni che riterrà opportune e necessarie nell'ambito del procedimento di rinnovo della attuale determina autorizzativa, alla luce di quanto sopra evidenziato e, opportunamente, sottolineato in materia di acustica e controlli radiometrici.

2

Il Responsabile UOS Agenti Fisici

Dr. Roberto Barnaba

Il Direttore del Dipartimento

Dr. Vittorio Esposito

Il Funzionario

Dr. Alessandro Saraceno

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Verbale di attività ispettiva
ex art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Installazione	Impianto complesso per *lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il trattamento fisico, il raggruppamento preliminare, il ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi* - cod. IPPC 5.1 b.c.d. –5.3.a.3 – 5.3.b.2 – 5.5
Società	SERVECO S.r.l.
Ubicazione installazione	C.da Specchia Tarantina (Z.I.), S.P. Martina Franca/Villa Castelli – Martina Franca (TA)
Provvedimento	Determina Dirigente 9° Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto Reg. Sett. n° 53 del 02/08/2016 (Registro Gen. n. 1081 del 09/11/2016) di riesame con valenza di rinnovo AIA.

Il giorno **30 novembre 2022** alle ore **09:30** il Gruppo Ispettivo (di seguito GI) di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si è recato presso l'installazione Serveco S.r.l. per proseguire le attività di controllo ordinario, come comunicato con nota prot. 0076343 08/11/2022.

Il GI è composto dal seguente personale ARPA Puglia:

1. Roberto Barnaba — Dirigente dell'U.O.S. Agenti Fisici -DAP TA
2. Alessandro Saraceno — Funzionario Servizio Territoriale DAP Taranto
3. Adalberto Brunetti — Funzionario Servizio Territoriale DAP Taranto
4. Giuseppe Trombetta — Funzionario Servizio Territoriale DAP Taranto

Per la Società SERVECO S.r.l., sono presenti:

Antonio Loparco — Direttore Tecnico e Referente IPPC (delegato dal Gestore)

In sede di visita ispettiva del **30/11/2022** il GI ha preliminarmente svolto una riunione di avvio informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinario in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo garantire:

1. trasparenza imparzialità e autonomia di giudizio;
2. considerazione per gli aspetti di rilievo;
3. riduzione, per quanto possibile, del disturbo arrecato alle attività in essere;
4. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

In merito alle norme anti COVID-19 e alle procedure comportamentali di tutela e sicurezza dei lavoratori di riferimento per le attività del presente controllo, si richiama quanto già riportato nella comunicazione di avvio di visita ispettiva nota prot. 0076343 del 08/11/2022

Alle ore 09:40 il GI ha iniziato il controllo ordinario accedendo all'opificio effettuando il sopralluogo presso l'Azienda.

Tale attività ha avuto termine alle ore 10,00 circa. Al termine di detta fase ha avuto avvio la seguente attività:

- Campionamento acustico in due punti identificati e georeferenziati come da relazione fonometrica acquisita al protocollo Arpa Puglia, ns. prot. 80072 del 24/11/2022:
  - P1 (punto perimetrale interno all' opificio confine lato nord – est)
  - P6 (punto all'interno del recettore esterno ubicato lato sud ovest a circa 50 mt).
- Esame documentale e discussione circa le verifiche svolte nell'attività di sopralluogo.

Di seguito si riporta in modo schematico l'elenco delle verifiche svolte dal G.I. nel corso della visita in loco.

Nel seguito di questo verbale sarà utilizzata la dicitura "***il Gestore dichiara***" riferendosi alle dichiarazioni rese dal P. Chim. Antonio Loparco in qualità di Direttore Tecnico e Referente IPPC (delegato dal Gestore))

Codice Doc: 6B-C0-E0-84-D9-D6-49-65-23-3F-2B-40-3F-AF-DE-01-A0-E9-B5-AF

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Area/Aspetto ambientale	Evidenze acquisite
Sopralluogo	Preliminarmente, il GI ha chiesto di visionare i punti di misura presso i quali vengono svolti i campionamenti per l'esecuzione con frequenza annuale dell'autocontrollo per la matrice "rumore" prevista nel PMeC. Il GI ha verificato l'accesso in sicurezza agli stessi e la loro eventuale idoneità al fine dell'esecuzione dell'autocontrollo. In particolare il GI ha verificato e preso atto che il Gestore effettua il proprio autocontrollo di acustica eseguendo misure presso 4 punti di misura perimetrali, posti all'interno del sedime aziendale, il cui accesso risulta essere adeguatamente in sicurezza, e presso n. 4 punti esterni individuati in prossimità dei recettori limitrofi. Tutti i suddetti punti di misura, come da relazione fonometrica del 15/11/2022, ns. prot. 80072 del 24/11/2022, risultano essere opportunamente georeferenziati. Il Gestore precisa, in merito, che i punti all'interno dello stabilimento sono stati scelti una volta accertata l'impossibilità di disporre di siti corrispondenti in esterno per la presenza di proprietà privata. I punti di campionamento del rumore individuati per l'esecuzione degli autocontrolli, alla luce del posizionamento delle macrosorgenti sonore di pertinenza dell'impianto, ad eccezione del punto esterno identificato con P6, sono idonei per la verifica annuale dei livelli di immissione acustica all'esterno del sedime dell'opificio. In relazione al punto P6 il GI ha preso atto che lo stesso è sito in posizione tale, anche per questioni altimetriche, da non essere rappresentativo della effettiva immissione acustica (dovuta essenzialmente alle sorgenti trituratore e gruppo elettrogeno) anche in virtù della presenza in adiacenza di un recettore abitativo. Il GI ha effettuato due campionamenti nel punto P1 (verifica livello di immissione) e, avendo ottenuto assenso all'accesso da parte del proprietario, e presso il recettore prossimo al punto P6 sopra descritto (verifica criterio differenziale nella pertinenza giardino). Gli esiti di tale misure fonometriche saranno oggetto di una apposita relazione fonometrica che sarà opportunamente allegata al rapporto conclusivo della visita ispettiva. Il Gruppo Ispettivo, in fase di sopralluogo, per quanto attiene il controllo di carichi in ingresso eventualmente contaminati da sorgenti radioattive, ha preso atto, preliminarmente, che non è presente alcun portale radiometrico all'ingresso.

Il GI ha proseguito le attività raccogliendo gli elementi informativi e la documentazione di seguito riportati.

Matrici "rumore" e "controlli radiometrici"	
Riferimento ad AIA / PMC	**Evidenze acquisite**
Allegato A – Documento Tecnico di cui alla D.D. n. 53/2016 Paragrafo 10 Emissioni Sonore e relative prescrizioni 132-133-134 e 135.	Il Gestore, su esplicita richiesta del GI, ha dichiarato che non sono presenti e attive sorgenti di rumore h24 funzionanti anche in periodo di riferimento notturno e che il ciclo produttivo si svolge nel solo periodo di riferimento diurno. Il Gestore, inoltre, su richiesta del GI ha specificato che attualmente non ha alcun l'obbligo di fornire preavviso all'Ente di controllo circa la data di esecuzione dei controlli di sua competenza. A tal proposito il Gestore conviene sulla opportunità di fornire in occasione dei prossimi autocontrolli, comunque, preventiva comunicazione all'Ente di controllo. Il Gi, infine, viste le note di trasmissione delle ultime relazioni fonometriche annuali agli atti dell'Agenzia: Relazione fonometrica (2022), nota ns. prot. 80072 del 24/11/2022;

Codice Doc: 6B-C0-E0-84-D9-D6-49-65-23-3F-2B-40-3F-AF-DE-01-A0-E9-B5-AF

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

PMeC rev 03 del 22/02/2016, allegato alla D.D. n. 53/2016 Paragrafo 3.4 Emissioni Sonore	Relazione fonometrica (2021), nota ns. prot. 23386 del 07/04/2021; Relazione fonometrica (2020), nota ns. prot. 31351 del 20/05/2020, prende atto del rispetto della frequenza annuale dell'esecuzione degli autocontrolli. Esaminati gli esiti riportati dell'autocontrollo di cui alla relazione fonometrica del 15/11/2022, il GI al fine di valutare correttamente ed esaustivamente la loro conformità alla normativa vigente, ha ritenuto opportuno valutare il corretto inquadramento acustico dell'area su cui insiste l'opificio. Il GI, quindi, ha chiesto al Gestore l'esistenza di eventuale documentazione del Comune di Martina Franca in qualità di AC per stabilire se trattasi di area ascrivibile a Zona esclusivamente industriale o Tutto il territorio Nazionale ai sensi del D.P.C.M del 01/03/1991. Il Gestore ha dichiarato che il Comune di Martina Franca in qualità di AC non si è espresso sull'inquadramento acustico dell'area su cui insiste l'opificio e quello relativo all'area su cui insistono i recettori limitrofi. Il Gestore si riserva di fornire ulteriori informazioni in merito.

Controlli radiometrici	
Riferimento ad AIA / PMC	
	Il Gruppo Ispettivo ha preso atto, preliminarmente, che nel provvedimento AIA non è presente alcuna prescrizione in merito al controllo radiometrico da effettuarsi sui rifiuti in ingresso. Il Gestore, a tal proposito, ha dichiarato preliminarmente che il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso non è attualmente previsto dalla attuale Determina Autorizzativa e pertanto non ha posto in essere alcuna procedura operativa e gestionale per i carichi eventualmente contaminati da sorgenti radioattive. Il Gruppo Ispettivo, come già riportato in merito alla fase di sopralluogo, per quanto attiene il controllo di carichi in ingresso eventualmente contaminati da sorgenti radioattive, ha preso atto che non è presente alcun portale radiometrico e che alla data del controllo ordinario, inoltre, come confermato anche dal Gestore, l'opificio non è dotato di alcuna strumentazione portatile per eventuali controlli puntuali della radioattività. Il GI, preso atto della quantità e della eterogeneità dei codici CER autorizzati, tra i quali sono presenti alcuni codici CER per i quali vige l'obbligo del controllo radiometrico, ivi compresi i RAEE, ha ritenuto opportuno approfondire e valutare se vi fossero o meno i presupposti per porre in essere la sorveglianza radiometrica nel rispetto della attuale normativa vigente. In riferimento all'attuale autorizzazione vigente sono presenti, infatti, alcuni CER quali: 010101,010407,100101,100201,100202,100903,101112,120103,120104, 150104,160117,RAEE(160209,160213,)170401,170402,170403,170405,170406, 170407,180104,190102,200102,200135, (tale elenco non è esaustivo e completo) per potrebbe esservi l'obbligo del controllo della radioattività ai sensi della vigente normativa. Il GI, fermo restando e fatti salvi i codici CER autorizzati ed elencati nell'attuale autorizzazione, ha chiesto al Gestore se vi fossero variazioni nel ciclo produttivo e nei CER trattati. Il Gestore dichiara che in riferimento all'accettazione di carichi di rifiuti e rottami metallici che pur essendo autorizzati i relativi CER questi non sono oggetto di conferimento all'opificio. Il Gestore dichiara inoltre, per quanto attiene i RAEE che questi sono oggetto di solo stoccaggio presso l'opificio (R13)

Codice Doc: 6B-C0-E0-84-D9-D6-49-65-23-3F-2B-40-3F-AF-DE-01-A0-E9-B5-AF

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

	Il GI chiede, quindi, al Gestore copia dei movimenti in ingresso degli ultimi sei mesi in relazione ai codici CER sopra specificati. Il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto entro 10 gg dalla data della visita ispettiva.

Alle ore **12:30 circa** del **30/11/2022 termina la visita in loco** senza recare danno alcuno a cose e/o persone. Il presente verbale è stato letto e condiviso e chiuso nel corso della suddetta visita.

Il Gestore, nella persona del P. Chim. Antonio Loparco in qualità di Direttore Tecnico e Referente IPPC, **sottoscrive e conferma il presente verbale in ogni sua parte e** fornisce il seguente indirizzo PEC serveco@pec.serveco.it per ricevere notificazioni e/o comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

Per il Gruppo Ispettivo ARPA PUGLIA

Dr. Roberto Barnaba

Dr. Alessandro Saraceno

Dr. Adalberto Brunetti

Dr. Giuseppe Trombetta

Per Serveco Srl

Antonio Loparco
Direttore Tecnico e Referente IPPC

Codice Doc: 6B-C0-E0-84-D9-D6-49-65-23-3F-2B-40-3F-AF-DE-01-A0-E9-B5-AF

Codice Doc: 56-44-9E-00-F7-93-89-E0-AE-24-AF-E5-64-78-F1-74-DA-43-F9-A9
Documento firmato digitalmente da BARNABA ROBERTO; ESPOSITO VITTORIO il 06/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____