

**Di seguito vengono riassunte le problematiche riscontrate durante il rilievo nel territorio di Sava e evidenziate nel rilievo fotografico di seguito allegato:**

1. Presenza di una palificazione di media tensione in prossimità di una curva da ampliare (foto 001, foto 002, foto100);
2. Presenza di aree Boscose (foto 081, foto 118);
3. Strade sterrate da ampliare in quanto costituite da una ampiezza della carreggiata di poco superiore a i 3 m (foto 050, foto 052, foto 054, foto 056, foto 062, foto 097, foto119);
4. Presenza di un canale sotterraneo (foto 094,foto 095,foto 096,foto 097,foto 098).



Foto 1



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7





Foto 8



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14





Foto 15



Foto 16





Foto 17



Foto 19



Foto 20



Foto 21





Foto 22



Foto 23





Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28





Foto 29



Foto 32





Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 37



Foto 39



Foto 40





Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44





Foto 45



Foto 46





Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50





Foto 51



Foto 52





Foto 53



Foto 54



Foto 56



Foto 57





Foto 58



Foto 59





Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63





Foto 65



Foto 67





Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71





Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 76





Foto 77



Foto 79



Foto 80



Foto 81





Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85





Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89





Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93





Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97





Foto 98



Foto 99



Foto 100




Foto 101





Foto 102



Foto 103



Foto 105



Foto 106





Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110





Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 115





Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119





Foto 120



Foto 121