



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

sede: Presidio "G. Testa" c.da Rondinella
Tel. 0997786355/9-Fax 0997786360
74100 T A R A N T O
C.F. - P.I. 02026690731

Prot. n. 4604

Taranto, 26 GIU. 2006

Spett.le

Ditta Autodemolizioni
GALLO Pietro
Str. Vic.le Rapillo – S. F.sco n° 146
74100 TARANTO

Oggetto : Sopralluogo di verifica a parere ex art. 48 D.P.R. 303/56.

Realizzazione e successivo ampliamento di un impianto da adibire ad autodemolizioni e recupero ricambi di proprietà della Ditta individuale GALLO Pietro ubicato in Taranto Strada Vic.le Rapillo – S. Francesco.

In riferimento all'istanza assunta a Ns. prot. n° 7128 in data 10/01/2001, con la quale si comunicava l'ultimazione dei lavori di ampliamento del complesso produttivo, in data 07/06/2006 è stato effettuato il sopralluogo per verificare la conformità della realizzazione alla documentazione tecnica presentata a questo Servizio.


Nel corso del sopralluogo è stato verificato quanto concerne i luoghi di lavoro, nonché la realizzazione di opere a garanzia dell'igiene e sicurezza, pertanto:

- visto il versamento di € 51,65 effettuato in data 15/05/2006 intestato all'Azienda USL - SPESAL, per il sopralluogo di cui trattasi;
- visto il parere espresso da questo Servizio, prot. n° 4544 del 06/07/2001 e prot. n° 5369 del 03/07/2004, relativo all'ampliamento dello stesso;

- visto la denuncia dell'impianto di terra effettuata in data 01/06/01 all'ISPESL di Taranto e relative verifiche;
- considerato che sotto il profilo igienico antinfortunistico la realizzazione, risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
- considerata l'impartita disposizione in sede di sopralluogo, relativa al D.Lgs. 493/96, per una collocazione della segnaletica più opportuna e sull'integrazione della stessa;
- preso atto che dal sopralluogo ispettivo eseguito non sono emersi fatti ostativi;

Si conferma la rispondenza dello stato dei luoghi, agli elaborati grafici predisposti dal Tecnico Ing. Cosimo FRASCELLA, notificati a questo Servizio in data 31/05/2001 ed 31/07/2004 rispettivamente ai protocolli prot. nn° 3065 e 5295 successive integrazioni, nonché alle disposizioni impartite dallo scrivente Servizio.

L'U.P.G. INCARICATO
Geom. Lucio QUATTROCCHI



IL COORDINATORE S.P.E.S.A.L.
Dott. Francesco BAILARDI

